

Ficha Técnica - Datasheet

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	PREBAR	Fecha:	05/11/2024	Revisión:	
Referencia:	**	Cumplimiento Norma/s:	CAT.III - EN 13688, EN ISO 11612, EN ISO 11611 y IEC 61482-1-2				

Descripción:

Chaleco sin Mangas ignífugo (Prenda retardantes e ignífugas certificadas contra riesgos de quemadura producida por arco eléctrico)

Chaleco en tejido retardante con cierre de cremallera y click protegidos por una solapa de 6 cm de ancho.

Cuello alto.

Diferentes bolsillos, varios invertidos.

Elásticos en axilas.

Alas en hombros.

Faldón prolongado.

Respuesta extraordinaria según las pruebas de laboratorio respetando los lavados a 40º C.

Composición: Algodón 100% 290 gr/m2 tejido exterior + acolchado interior.

Color: Azul Marino

Tallas: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL



CATEGORÍA III

EN ISO 11612

EN ISO 11611



A1 A2 B2 C2 - E3

CLASE 2



Ficha Técnica - Datasheet

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	PREBAR	Fecha:	05/11/2024	Revisión:	
Referencia:	**	Cumplimiento Norma/s:	CAT.III - EN 13688, EN ISO 11612, EN ISO 11611 y IEC 61482-1-2				

Chaleco sin Mangas ignífugo (Prenda retardantes e ignífugas certificadas contra riesgos de quemadura producida por arco eléctrico)


Tabla de tallas y medidas para prendas. Table of sizes and measurements for garments.

Para buscar la talla correspondiente a su prenda laboral, busque la relación con la medida corporal en la siguiente tabla.

- Para la talla en camisas es necesario medir el contorno del cuello.
- Para la talla en cazadoras y buzos hay que medir el contorno del pecho, sumarle 8 cm, y el resultado dividirlo por 2.
- Para la talla en pantalones y petos hay que medir la cintura y dividirlo por 2.

To find out the size that corresponds to your work garment, consult the list of body sizes in the following table.

- Measure the contour of your neck to obtain your shirt size
- Measure the contour of your chest, add on 8 cm and divide the result by 2 to obtain your size for jackets and overalls.
- Measure your waist and divide the result by 2 to obtain your size for trousers and dungarees.



Tallas de prendas laborales Sizes of work garments

Jersey Pullover				52		56		60		64	
Pantalón Trousers	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Cazadora Jacket	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Chaqueta Jacket	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Buzo Overalls	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Peto Bib pants	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Bata Coat	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Camisa Shirt	40	40	42	42	44	44	46	46	48	48	50
Parka Parka	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL

Medidas Corporales Measurements

Estatuta Height	168	171	174	177	180	182	184	186	188	190	192
Contorno del busto Chest	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Contorno de cintura Waist	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116
Contorno de caderas Hip	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
Ancho de espalda Shoulder width	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Largo de manga Sleeve length	62	62	63	63	64	64	65	65	66	66	67
Contorno de cuello Neck width	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Largo interior pernera Inside leg	74	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86
Largo lateral pernera Full lenght	80	100,5	103	104,5	106	107,5	109	110,5	112	113,5	115